


Стол производственный

Тип СПБ (ПС), СПО (ПО)

Комплект поставки

1	Столешница	1 шт.
2	Швеллер короткий	2 шт.
3	Стойка	4 шт.
4	Комплект крепежа М6. Болт, шайба, пружинная шайба, гайка.	32 шт.
5	Ножка в сборе	4 шт.
6	Швеллер длинный	2 шт.
7	Полка	1 шт.



Рекомендации по сборке

1. Распаковать детали. Столешницу (1) положить на сборочный стол.
2. Вставить стойки (3) в обвязку стола снаружи и закрепить с помощью болтовых соединений не затягивая, закрепить нижнюю полку стола (7) или швеллер короткий (2) и длинный (6)
3. Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений, используя для этого два ключа «10».